

Bedienungsanleitung

WA 1025 - Universalthermometer

Installation

Eine Wandaufhängung ist durch den Haken am oberen Ende des Thermometers möglich.

Funktion

Der Zeiger bewegt sich je nach Temperatur auf der Messskala und zeigt einen entsprechenden Messwert an. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C angezeigt.

Technische Daten

Messbereich: -50°C bis +50°C

Abmaße (BxTxH): 72 x 25 x 82 mm